

MERCADO

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO MERCADOM

República Dominicana

Municipio de Pedro Brand, Provincia de Santo Domingo 02 de noviembre del 2021.

Al

Sr. Sócrates Díaz Castillo

Administrador General

Su Despacho

Asunto

:

Informe pericial de las condiciones

del techo de la nave PT

Anexo

•

Fotos condiciones techo de los aleros

de la nave PT.

El día 5 del corriente mes se iniciaron los trabajos del cambio de las canaletas de la nave PT y al inspeccionar los trabajos de desmantelacion de esta, pudimos observar el gran deterioro que presentan las planchas de aluzinc del techado de los aleros, originando muchas filtraciones en estas áreas e inconvenientes en las operaciones de los usuarios de esta nave.

La corrosión presentada en las planchas de aluzinc amerita la sustitución de esta antes de concluir los trabajos de cambio de las canaletas de desagües de los techos en la nave, por lo cual recomendamos el reemplazo de todas las planchas de aluzinc de los aleros en esta nave.

Atentamente

Ing. Jesús Antonio Gañan Catrain Director de Ingeniería e Infraestructura

on de ing